# COMPLETE SAE COUPLING



| Code | Lado bomba | Lado motor |
|---|---|---|
| HO23208201 | CIL. 19.05 - CH= 4,76 | 3/5,5 CV |
| HO23208202 | CIL. 19.05 - CH= 4,76 | 7,5/12,5CV |
| HO23208203 | CIL. 19.05 - CH= 4,75 | 15/20 CV |
| HO23310101 | CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35 | 3/5,5 CV |
| HO23310102 | CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35 | 7,5/12,5CV |
| HO23310103 | CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35 | 15/20 CV |
| HO23310104 | CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35 | 25/30 CV |
| HO23310105 | CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35 | 40 CV |
| HO23412702 | CIL. 38.10 - CH= 9,52 | 15/20 CV |
| HO23412703 | CIL. 38.10 - CH= 9,52 | 40 CV |
| HO23412704 | CIL. 38.10 - CH= 9,52 | 50/60CV |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:56:21)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados