ACOMPLAMIENTO SAE COMPLETO



Código	Lado bomba	Lado motor
HO23208201	CIL. 19.05 - CH= 4,76	3/5,5 CV
HO23208202	CIL. 19.05 - CH= 4,76	7,5/12,5CV
HO23208203	CIL. 19.05 - CH= 4,75	15/20 CV
HO23310101	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	3/5,5 CV
HO23310102	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	7,5/12,5CV
HO23310103	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	15/20 CV
HO23310104	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	25/30 CV
HO23310105	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	40 CV
HO23412702	CIL. 38.10 - CH= 9,52	15/20 CV
HO23412703	CIL. 38.10 - CH= 9,52	40 CV
HO23412704	CIL. 38.10 - CH= 9,52	50/60CV

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:07:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados