

ACOMPLAMIENTO SAE COMPLETO



Código	Lado bomba	Lado motor
HO23208201	CIL. 19.05 - CH= 4,76	3 - 5,5 CV
HO23208202	CIL. 19.05 - CH= 4,76	7,5 - 12,5 CV
HO23208203	CIL. 19.05 - CH= 4,75	15 - 20 CV
HO23310101	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	3 - 5,5 CV
HO23310102	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	7,5 - 12,5 CV
HO23310103	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	15 - 20 CV
HO23310104	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	25 - 30 CV
HO23310105	CIL. 22.22 - CH= 4,76/6,35	40 CV
HO23412702	CIL. 38.10 - CH= 9,52	15 - 20 CV
HO23412703	CIL. 38.10 - CH= 9,52	40 CV
HO23412704	CIL. 38.10 - CH= 9,52	50 - 60 CV

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 04:22:42)